ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.моб.: +7-903-401-25-48 e-mail: <u>zakaz@itrostov.ru</u>

Т.к. (863) 221-25-48

www. itrostov. ru



Манометры с электроконтактной приставкой Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10.



Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Манометр с электроконтактной приставкой предназначен для управления внешними электрическими цепями в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов.

Электроконтактная группа манометра снабжена указателями, с помощью которых осуществляется настройка приставки на пороговое значение (значение уставки). Электроконтактная группа приставки механически связана со стрелкой показывающего прибора, и при превышении значения уставки происходит замыкание или размыкание (в зависимости от типа приставки) электрической цепи.

В ассортименте представлены электроконтактные манометры (ЭКМ) с одноконтактной и двухконтактной электрической схемой в шести исполнениях по ГОСТ 2405–88.

В ЭКМ производства ЗАО «РОСМА» применяются контакты с магнитным поджатием, позволяющие коммутировать большие токи и имеющие большую разрывную мощность контактов, по сравнению с ЭКМ со скользящими контактами. Дополнительным преимуществом приборов с магнитным поджатием контактов является надежное электрическое соединение при динамических нагрузках и возможность использования такого типа контактов в манометрах с гидрозаполнением.

Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.

Характеристики:

Диаметр корпуса, мм 100, 150 **Класс точности** 1.5

Диапазон показаний давлений, МПа

H	
TM	00,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100
TB*	-0,10
TMB**	-0,10,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

^{* —} только исполнение I, II, V.

Диапазон рабочих температур, °С

Окружающая среда: -60...+60 Измеряемая среда: -50...+150

Электрическая схема

 $\dot{\text{О}}$ Одноконтактная: Исп. I (ОЗ — ТМ и ТМВ, ОР — ТВ),

Исп. II (O3 — ТВ и ТМВ, OP — ТМ)

Двухконтактная: Исп. III (ЛРПР — ТМ), Исп.

 $\overline{\text{IV}}$ (ЛЗПЗ — ТМ), Исп. V (ЛРПЗ — ТМ, ПРЛЗ — ТВ,

 $Л3 \overline{\Pi}3 - TMB$), Исп. VI ($\overline{\Pi}3 \overline{\Pi}P - TM$, $\overline{\Pi}P \overline{\Pi}P - TMB$)

Максимальное напряжение, В

-220 B, ~380

Максимальный ток, А

1

Максимальная разрывная мощность контактов 30 Вт, 50 В·А

Тип контактов

С магнитным поджатием, серебряное покрытие

Минимальные электрические характеристики

Определяются переходным контактным

сопротивлением и рассчитываются для конкретных

электрических схем

^{** —} только исполнение I, II, V, VI

Инженерные технологии

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания электроконтактной группы в % от диапазона измерений

+4

Чувствительный элемент

Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ)

Трибко-секторный механизм

Медный сплав

Корпус

ІР40, сталь 10, цвет черный

Кольцо

Сталь 10, цвет черный

Циферблат

Алюминий, шкала черная на белом фоне

Стекло

Органическое

Штуцер

Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым

покрытием)

Подключение

Через клеммную коробку на корпусе

Присоединение

Радиальное

Резьба присоединения

G½ или М20×1,5

Межповерочный интервал

2 года

Климатическое исполнение

Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150

Техническая документация

ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88

Манометры ТМ серии 10

Тип	Диаметр корпуса	Класс точности	Диапазон показаний давлений, МПа	Резьба присоединения	Присоединение (расположение штуцера)
TM-510.05	100	1.5	00,1/0,16/0,25/0,4/ 0,6/1/1,6/2,5/4/6/10 016/25/40/60 0100	G½ / M20×1,5	радиальное
TM-610.05	150	1,5	00,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 016 / 25 / 40 / 60 0100	G½ / M20×1,5	радиальное

Исполнение — I-VI

Вакуумметры ТВ серии 10

Тип	Диаметр корпуса	Класс точности	Диапазон показаний давлений, МПа	Резьба присоединения	Присоединение (расположение штуцера)
TB-510.05	100	1 5	-0.4 0	C1/ /M20×1 F	DO 5140 51 1100
TB-610.05	150	1,5	−0,1…0	G½ / M20×1,5	радиальное

Мановакуумметры ТМВ серии 10

Тип	Диаметр корпуса	Класс точности	Диапазон показаний давлений, МПа	Резьба присоединения	Присоединение (расположение штуцера)
TMB-510.05	100	1 5	-0,1 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 /	G½ / M20×1,5	родиодинос
TMB-610.05	150	1,5	1,5 / 2,4	G/2/ WIZU^ 1,5	радиальное

Дополнительные опции

дополнительные опции	
Наименование услуги	Тип
Officeruse a passessuration (DM H44, DM C40, DM P40, DM C24)	TM, TMB, TB
Объединение с разделителем (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21)	ТМ, ТМВ, ТВ + рукав
Объединение с разделителем (РМ-К11, РМ-М31)	TM
Portură direveu a verevenică	TM (TMB)-510.05
Задний фланец, с установкой	TM (TMB)-610.05
Демпфер для манометра (внутренний)	TM (TB, TMB)
Исполнение штуцера с резьбой NPT	TM (TB, TMB)

ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20


Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48


e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

Индивидуальная двойная шкала Индивидуальная шкала в кгс/см ²	TM (TB, TMB)
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору	TM (TB, TMB)
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор	TM (TB, TMB)
Обезжиривание прибора под кислород (+ знак О ₂ на циферблате)	TM (TB, TMB)
Нанесение на циферблат «NH ₃ » и пр. знаков	TM (TB, TMB)
Первичная заводская поверка	TM (TB, TMB)
Периодическая поверка	TM (TB, TMB)
Пломбировка манометра (под заказ)	TM (TB, TMB)
	TM (0–1,6 MΠa)
	TM (2,5–40 MΠa)
Ремонт	TM (60–100 MΠa)
	ТВ
	TMB
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.)	TM (TB, TMB)

Чертежи:





Радиальное присоединение с задним фланцем

Основные размеры (мм), вес (кг):

Тип	Ø	D1	D2	b	h	k	m	р	p1	S	G	d1	f1	f5	Bec
TM-510P.05	100	100	98	42	82	17	40	20	50	17	G1⁄₂ или	_	_	_	0,41
TM-510PKT.05											M20×1,5	5,5	3	80	0,46
TM-510P.05				43	85	19						_	_	_	0,62
(100 M∏a)															
TM-510PKT.05												5,5	3	80	0,67
(100 M∏a)															
TM-610P.05	150	152	148	48	109	18	38					_	_	_	0,70
TM-610PKT.05												7	4	128	0,81
TM-610P.05				50		19						_	_	_	1,07
(100 MПa)															
TM-610PKT.05	1											7	4	128	1,18
(100 MΠa)															

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20




Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

Схемы коммутации и подключения внешних цепей для манометров и термометров с электроконтактной приставкой

Условные обозначения



Положения коммутации указаны для состояния, когда стрелка находится между «О» и ближайшей уставкой.

Красный цвет уставки — замкнута в рабочей зоне. Синий цвет уставки — разомкнута в рабочей зоне.

Заливка сектора уставки - механический контакт стрелки с уставкой.

Схема зон для ТМ



Схема зон для ТМВ



Схема зон для ТВ



ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20


Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru


Схемы коммутации и подключения внешних цепей для ТМ

Исполнение I ОЗ (один замыкающий контакт)




Положение стрелки	Состояние контакта		
До уставки	разомкнут		
Постристерии	TAMPUUT		

Исполнение II ОР (один размыкающий контакт)




Положение стрелки	Состояние контакта
До уставки	замкнут
После уставки	разомкнут

Исполнение III ЛРПР (левый размыкающий контакт, правый размыкающий)




Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	оба замкнуты
Между уставками	2–1 разомкнут; 2–3 замкнут
После второй уставки	оба разомкнуты

Исполнение IV ЛЗПЗ (левый замыкающий контакт, правый замыкающий)




Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	оба разомкнуты
Между уставками	2–1 замкнут; 2–3 разомкнут
После второй уставки	оба замкнуты

Исполнение V ЛРПЗ (левый размыкающий контакт, правый замыкающий)



Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	2–1 замкнут; 2–3 разомкнут
Между уставками	оба разомкнуты
После второй уставки	2-1 разомкнут; 2-3 замкнут

Исполнение VI ЛЗПР (левый замыкающий контакт, правый размыкающий)



Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	2–1 разомкнут; 2–3 замкнут
Между уставками	оба замкнуты
После второй уставки	2–1 замкнут; 2–3 разомкнут

ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20


Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru


Схемы коммутации и подключения внешних цепей для ТВ

Исполнение I ОР (один размыкающий контакт)




Положение стрелки	Состояние контакта	
До уставки	разомкнут	
После уставки	замкнут	

Исполнение II ОЗ (один замыкающий контакт)



Положение стрелки	Состояние контакта	
До уставки	замкнут	
После уставки	разомкнут	

Исполнение V ПРЛЗ (правый размыкающий контакт, левый замыкающий)



Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	2–1 замкнут; 2–3 разомкнут
Между уставками	оба разомкнуты
После второй уставки	2–1 разомкнут; 2–3 замкнут

ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20


Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru


Схемы коммутации и подключения внешних цепей для ТМВ

Исполнение I ОЗ (один замыкающий контакт)




Положение стрелки	Состояние контакта	
До уставки	разомкнут	
После уставки	замкнут	

Исполнение II ОЗ (один замыкающий контакт)




Положение стрелки	Состояние контакта
До уставки	замкнут
После уставки	разомкнут

Исполнение V ЛЗПЗ (левый замыкающий контакт, правый замыкающий)



Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	2–1 замкнут; 2–3 разомкнут
Между уставками	оба разомкнуты
После второй уставки	2–1 разомкнут; 2–3 замкнут

Исполнение VI ЛРПР (левый размыкающий контакт, правый размыкающий)



Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	2–1 разомкнут; 2–3 замкнут
Между уставками	оба замкнуты
После второй уставки	2–1 замкнут; 2–3 разомкнут

Монтаж и эксплуатация

Монтаж/демонтаж должен производиться при отсутствии давления в трубопроводе. Прибор должен быть установлен либо в нормальном рабочем положении (положение прибора с вертикальным расположением циферблата (допускаемое отклонение ±5° в любую сторону)), либо в соответствии со знаком рабочего положения, указанном на циферблате.

При монтаже вращать прибор разрешается только за штуцер с помощью гаечного ключа. Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается. Крутящий момент при монтаже не должен превышать 20 Н⋅м. Подвод давления осуществляется трубопроводами с внутренним диаметром не менее 3 мм.

При измерении давления среды с температурой, превышающей допускаемую рабочую температуру, необходимо устанавливать перед прибором петлевую трубку или отвод-охладитель.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru



Для защиты манометра от воздействия пульсаций измеряемой среды рекомендуется использовать демпферное устройство с регулировочной иглой.

Прибор следует нагружать давлением постепенно и не допускать резких скачков давления; не превышать диапазон измерений. Запрещается использовать растворители и абразивы для очистки стекол.



ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

Типовой узел отбора для подключения манометра состоит из приварной бобышки с площадкой под уплотнительную прокладку, петлевой трубки, трехходового крана или игольчатого клапана. В качестве уплотнения в резьбовых соединениях между приварной бобышкой, краном и манометром рекомендуется применять паронитовую, фторопластовую или медную прокладку.

Для защиты чувствительного элемента манометра или датчика давления от контакта с агрессивной, вязкой или абразивной измеряемой средой рекомендуется устанавливать прибор в сборе с мембранным разделителем сред, заполненным разделительной жидкостью.

При монтаже манометров в щитах, панелях, стенах или прочих поверхностях рекомендуется использовать фланцы.

Прибор необходимо исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае, если: прибор не работает; стекло разбито или повреждено; стрелка движется скачками или не возвращается к нулевой отметке; погрешность показаний превышает допустимое значение. При отсутствии давления стрелка должна находиться в пределах участка нулевой отметки. Отклонение стрелки за пределы этого участка свидетельствует о неисправности прибора.

Карта заказа

манометр	TM
вакуумметр	TB
мановакуумметр	TMB
100	5
150	6
сталь	1
медный сплав	0
радиальное	P
радиальное	
с задним	PKT
фланцем	
нет	0
Исполнение I	1
Исполнение II	2
Исполнение III	3
Исполнение IV	4
Исполнение V	5
Исполнение VI	6
ТМ	00,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 /
	16 / 25 / 40 / 60 / 100
TB	-0,10
TMB	-0,10,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4
	G½ / M20×1,5
	1,5
	вакуумметр мановакуумметр 100 150 сталь медный сплав радиальное радиальное с задним фланцем нет Исполнение II Исполнение IV Исполнение V Исполнение VI TM ТВ

Пример обозначения:

TM - 5 1 0 P. 05 (0-1 M Π a) G $\frac{1}{2}$. 1,5