# г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18 e-mail: info@itrostov.ru



г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru



# Манометры электроконтактные / сигнализирующие /взрывозащищенные. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры ДМ5010Сг0Ех, ДВ5010Сг0Ех, ДА5010Сг0Ех.



#### ТУ 4212-045-00225590-2006

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры типа ДМ5010Сг0Ех - показывающие взрывозащищенные сигнализирующие приборы, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими искробезопасными цепями от сигнализирующего устройства прямого действия (позволяет коммутировать две электрические цепи) для применения в различных отраслях промышленности. Приборы ДМ5010Сг0Ех, ДВ5010Сг0Ех, ДА5010Сг0Ех являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь", имеют маркировку взрывозащиты "0ExiallCT5X" по ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10.

# Варианты исполнения сигнализирующего устройства с учетом нахождения стрелки в диапазоне уставок.

#### Технические характеристики:

Диаметр корпуса (мм)	100	
Класс точности	1.5; 1.0 - по заказу	
Степень защиты	IP54	
Климатическое исполнение	У2; Т2	
Виброзащита	L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)	
Межповерочный интервал	1 год	
Масса прибора	не более 1.0 кг	
Фланец	Отсутствует	
Расположение штуцера	Радиальное	
Материал корпуса	Сталь; Алюминиевый сплав	
Стекло	Литое	
Трубчатая пружина	Медный сплав; Железоникелевый сплав	
Держатель	Медный сплав	
Механизм	Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП	
Резьба присоединительного штуцера	M20*1,5-8g; R1/2; G1/2-B	

### ДИАПАЗОНЫ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ:

# г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18 e-mail: info@itrostov.ru



г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36

e-mail: zakaz@itrostov.ru

#### www. itrostov. ru

Наименование прибора	Диапазон, Па	Диапазон, кгс/см <sup>2</sup>
ДВ5010Сг0Ех	-1000 кПа	-10 кгс/см <sup>2</sup>
ДА5010Сг0Ех	-10060 кПа	-10,6 кгс/см <sup>2</sup>
	-100150 кПа	-11,5 кгс/см <sup>2</sup>
	-100300 кПа	-13 кгс/см <sup>2</sup>
	-100500 кПа	-15 кгс/см <sup>2</sup>
	-0,10,9 M∏a	-19 кгс/см <sup>2</sup>
	-0,11,5 M∏a	-115 кгс/см <sup>2</sup>
	-0,12,4 M∏a	-124 кгс/см <sup>2</sup>
ДМ5010Сг0Ех	0100 кПа	01 кгс/см <sup>2</sup>
	0160 кПа	01,6 кгс/см <sup>2</sup>
	0250 кПа	02,5 кгс/см <sup>2</sup>
	0400 кПа	04 кгс/см <sup>2</sup>
	0600 кПа	06 кгс/см <sup>2</sup>
	01 МПа	010 кгс/см <sup>2</sup>
	01,6 МПа	016 кгс/см <sup>2</sup>
	02,5 МПа	025 кгс/см <sup>2</sup>
	04 МПа	040 кгс/см <sup>2</sup>
	06 МПа	060 кгс/см <sup>2</sup>
	010 МПа	0100 кгс/см <sup>2</sup>
	016 МПа	0160 кгс/см <sup>2</sup>
	025 МПа	0250 кгс/см <sup>2</sup>
	040 МПа	0400 кгс/см <sup>2</sup>
	060 МПа	0600 кгс/см <sup>2</sup>
	0100 MΠa	01000 кгс/см <sup>2</sup>
	0160 МПа	01600 кгс/см <sup>2</sup>

#### опции:

- Магнитное поджатие по требованию потребителя приборы поставляются с магнитным поджатием контактов сигнализирующего устройства
- Измеряемая среда "кислород" по требованию потребителя приборы имеют исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода
- Обезжиривание по требованию потребителя приборы поставляются с обезжиренной рабочей полостью
- Атомное исполнение по требованию потребителя приборы изготавливаются для поставки на объекты атомной энергетики (класс безопасности 3 и 4)
- Экспортное исполнение по требованию потребителя приборы изготавливаются для поставки на экспорт
- **Демпфер** с демпфером поставляются приборы ДМ5010Сг0Ex, ДВ5010Сг0Ex, ДА5010Сг0Ex с диапазоном показаний свыше 25 кгс/см<sup>2</sup>; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 16 кгс/см<sup>2</sup> оговаривается при заказе
- Технологическая черта на шкале по требованию потребителя выполняется нанесение технологической черты на циферблат \ в примечании к заказу необходимо указать, на какой отметке
- Пломбировка по требованию потребителя приборы пломбируются
- Табличка по требованию потребителя приборы поставляются с табличкой из нержавеющей стали с позиционным обозначением прибора
- Заводской номер по требованию потребителя приборы поставляются с заводским номером

Средний срок службы - не менее 10 лет.

#### Параметры коммутируемых искробезопасных цепей:

- U<sub>0</sub> не более 24 В,
- I<sub>0</sub> не более 100 мА,
- С<sub>0</sub> не менее 0,06 мкФ,
- L<sub>0</sub> не менее 0,1 мГн

# г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18 e-mail: info@itrostov.ru



г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

# ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СИГНАЛИЗИРУЮЩИХ МАНОМЕТРОВ

Сигнализирующее устройство выполнено по схеме двух независимых гальванически развязанных контактов (отсутствие общей точки).

Максимальное напряжение коммутации - 24 В Максимальный ток коммутации - 100 мА

Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет четыре варианта исполнения по ГОСТ 2405-88:

- V (базовое исполнение) левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max) оба указателя синие.
- III два размыкающих контакта: левый указатель (min) синий, правый (max) красный.
- IV два замыкающих контакта: левый указатель (min) красный, правый (max) синий.
- VI левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max) оба указателя красные.

При выборе исполнения следует учитывать, что варианты описаны с учетом нахождения стрелки на нулевой отметке.

По заказу потребителя сигнализирующее устройство может изготовляться с магнитным поджатием контактов для любого из выше указанных исполнений.

#### Схема составления заказа:

Тип прибора	» ДМ5010Сг0Ех » ДВ5010Сг0Ех	Манометр Вакуумметр
	» ДА5010Cг0Ex	Мановакуумметр
Климатическое исполнение	» У2 (базовое)	
	» T2	
Верхнее значение	см. в таблице	
диапазона показаний		
Единица измерения	» кгс/см² (базовое)	
	» кПа	
	» МПа	
Класс точности	» 1.5 (базовое)	
	» 1	
Измеряемая среда	» -//- (базовое)	
	» Кис	Кислород
Конструктивное исполнение	» -//-	Радиальный штуцер без фланца
Степень защиты	» IP54	
Исполнение сигнализирующего устройства	»	
	» IV	
	» V (базовое)	
	» VI	
Резьба штуцера	» M20x1.5-8g (базовое)	
	» G1/2-B	
	» R1/2	
Дополнительные	» МП	Магнитное поджатие
требования	» Обезж.	Обезжиривание
	» АЭС	Атомное исполнение, класс безопасности 4
	» АЭС-Кл.б.3	Атомное исполнение, класс безопасности 3
	» Черта	Черта на шкале
	<b>»</b> Д	Демпфер
	» Э	Экспортное исполнение
	» Табл.	Табличка
	» П.П.C	Отметка о первичной поверке на стекле
	» П.П.Пас	Отметка о первичной поверке в паспорте
	» ЦСМ	Поверка ЦСМ
	» Пл	Пломба

В схеме условного обозначения прибора не указываются данные базового исполнения, а также другие технические характеристики, в случае если они являются единственными для данного типа приборов.

Пример обозначения: ДМ5010Сг0ЕхУ3 - 10 МПа - VI - МП - G1/2 - ЦСМ - Пл