### г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru



# ПЭФ-321АВР Трехфазный блок АВР.



Изделие предназначено для работы в составе шкафов управления автоматическим включением резервного питания в системах бесперебойного электроснабжения.

ПЭФ-321ABP управляет автоматическим переходом с основного трехфазного источника питания на резервный и обратно при недопустимых отклонениях напряжения в фазах, асимметрии или перекосе фаз, изменении порядка чередования фаз, обрывах одной или нескольких фаз в

«основной» или «резервной» сетях.

Изделие может применяться в сетях электроснабжения в составе устройств:

- автоматического включения резерва (ABP);
- автоматического запуска трехфазного электрогенератора.

ПЭФ-321ABP контролирует напряжение на двух вводах трехфазных четырехпроводных сетей 230/400B с глухозаземленной или изолированной нейтралью.

### Условия эксплуатации:

Изделие предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 35 до +55°C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 kPa;
- относительная влажность воздуха (при температуре +25 °C) 30 ... 80%.

Если температура изделия после транспортирования или хранения отличается от температуры среды, при которой предполагается эксплуатация, то перед подключением к электрической сети выдержать изделие в условиях эксплуатации в течение двух часов (т.к. на элементах изделия возможна конденсация влаги).

ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для эксплуатации в условиях:

- значительной вибрации и ударов;
- высокой влажности;
- агрессивной среды с содержанием в воздухе кислот, щелочей, и т. п., а также сильных загрязнений (жир, масло, пыль и пр.).

### Технические характеристики:

Наименование	Значение
Назначение изделия	Аппаратура управления и распределения
Номинальный режим работы	Продолжительный
Степень защиты изделия	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Допустимая степень загрязнения	II
Категория перенапряжения	<b>=</b>
Номинальное напряжение изоляции, V	450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, kV	4,0
Сечение проводов для подключения к клеммам, mm <sup>2</sup>	0,5 – 2
Момент затяжки винтов клемм, N*m	0,4

# г.Ростов-на-Дону:

**И**НЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: <a href="mailto:zakaz@itrostov.ru">zakaz@itrostov.ru</a>

#### www. itrostov. ru

Наименование	Значение	
Номинальное переменное трехфазное напряжение питания, V	400	
	два трехфазных,	
Тип контролируемых линий	четырехпроводных	
	ввода	
Частота сети, Нz	48 – 62	
Гистерезис по напряжению, V	5	
Количество контролируемых трехфазных вводов	2	
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:		
– фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе, V, не		
менее	100	
– линейное, при питании от трех фаз, V не более	450	
Пороги отключения <b>Ввод 1</b> , <b>Ввод 2</b> по Umax, V		
Пороги отключения <b>Ввод 1</b> , <b>Ввод 2</b> по Umin, V	— таблица 5	
Контроль залипания контактора	есть	
Коммутационная износостойкость, тыс. раз	30	
Входы:		
<ul> <li>– аналоговые входы для измерения трехфазного напряжения на вводах, шт.</li> </ul>	6	
<ul> <li>– аналоговые входы для измерения трехфазного напряжения на нагрузке, шт.</li> </ul>	3	
– аналоговый вход для подключения 12 V постоянного напряжения, шт.	1	
Выходы:		
<ul> <li>дискретный выход для подключения управляющей обмотки контактора</li> </ul>	2	
трехфазной нагрузки, шт.		
– дискретный выход состояния напряжения на вводах, шт.	2	
– дискретный выход наличия напряжения хотя бы по одной фазе любого ввода, шт.	1	
<ul> <li>дискретный выход для подключения индикации работы генератора, шт.</li> </ul>	1	
– дискретный выход управления генератором, шт.	1	
<ul> <li>– цифровой вход/выход для подключения по протоколу RS-485, шт.</li> </ul>	1	
<ul> <li>– цифровой вход/выход для подключения по протоколу USB, шт.</li> </ul>	1	
Время задержки срабатывания по перекосу напряжений, s	таблица 5	
Время задержки срабатывания по аварии чередования фаз, s	таблица 5	
Время задержки срабатывания по аварии обрыва фаз, s	таблица 5	
Время задержки срабатывания по аварии слипания фаз, s	таблица 5	
Время задержки срабатывания по аварии залипания контактора, s	таблица 5	
Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, W	4	
Масса, не более, kg	0,4	
Габаритные размеры (HxBxL), mm	90,6x156,5x56	
Установка (монтаж) изделия – стандартная DIN-рейка 35 mm		
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве		
Материал корпуса – самозатухающий пластик		

### г.Ростов-на-Дону:

**И**НЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

#### www. itrostov. ru

### Схема подключения:



A1 - 321ABP;

FU1 – предохранитель 0,5 A;

GB1 – аккумулятор 12 V, 2 Ah;

КМ1, КМ2 – трехфазные магнитные пускатели;

QF1, QF2 – автоматические выключатели;

S1 – нормально разомкнутая кнопка без фиксации, Ток в замкнутом положении 0,5 А при 12 V.