

г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: it-rostov@e4u.ru



www.itrostov.ru

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: it-stavropol@e4u.ru



Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-010



ПРЕДНАЗНАЧЕН для непрерывного измерения значений:

- вакуумметрического давления (ДВ);
- вакуумметрического и избыточного давления (ДИВ);
- избыточного давления (ДИ);
- перепада давлений воздуха и нейтральных газовых сред (ДД).

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах газораспределения и газопотребления, вентиляции, контроля газовых фильтров, счетчиков и в других отраслях.

Рабочая среда – газ, воздух, жидкости.

ИСПОЛНЕНИЯ:

- резьбовое (Р) крепление по месту М20х1,5; корпус – металл;
- щитовое (Щ) отверстие 48 х 96; корпус пластик;
- настенное (Н); корпус пластик;

Настенное, Щитовое и Резьбовое исполнение

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ВЕРСИИ:

- четыре откалиброванных диапазона;
- улучшены метрологические параметры - класс точности для датчиков давления до 0,5;
- улучшенная температурная компенсация для выносных датчиков;
- повышенная помехозащищенность;
- переработан дизайн всех датчиков, удобство монтажа;
- 2 или 4 релейных уставки;
- трубный вариант исполнения, крепление непосредственно на трубу или воздухопровод;
- токовый выход (4-20)мА и (20-4)мА, задается через меню прибора;
- токовый выход пропорционально текущему значению или корню квадратному;
- гистерезис срабатывания релейных выходов
- усреднение показаний;
- устранены недостатки меню по выбору уставок, просмотр уставок в рабочем режиме;
- контроль температуры окружающей среды.



Тип	Модель	Предел измерений кПа	Перегрузка кПа	Рабочее давление кПа	Класс точности	Рабочая среда
Измеритель вакуумметрического давления ПРОМА-010-ИДМ(Р)-4х-ДВ ПРОМА-010-ИДМ(Р)-ДВ	ДВ-40	-10	-400		1	
		-16	-400		1	
		-25	-400		0,5	
		-40	-400		0,5	
	ДВ-100	-25	-400		1	
		-40	-400		1	
		-60	-400		0,5	
		-100	-400		0,5	
Измеритель избыточного давления ПРОМА-010-ИДМ(Р)-4х-ДИ ПРОМА-010-ИДМ(Р)-ДИ	ДИ-40	+10	+400		1	
		+16	+400		1	
		+25	+400		0,5	
		+40	+400		0,5	
	ДИ-100	+25	+400		1	
		+40	+400		1	
		+60	+400		0,5	
		+100	+400		0,5	
	ДИ-160	+40	+400		1	
		+60	+400		1	
		+100	+400		0,5	
		+160	+400		0,5	
	ДИ-600	+160	+2500		1	
		+250	+2500		1	
		+400	+2500		0,5	
		+600	+2500		0,5	
	ДИ-4000	+1000	+12500		1	
		+1600	+12500		1	
		+2500	+12500		0,5	
		+4000	+12500		0,5	
Измеритель разности давлений ПРОМА-010-ИДМ(Р)-4х-	ДД-0,6	0,16	+20/-20	0 – 0,6/1,2	1	газ
		0,25	+20/-20	0 – 0,6/1,2	1	
		0,4	+20/-20	0 – 0,6/1,2	0,5	
		0,6	+20/-20	0 – 0,6/1,2	0,5	

г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: it-rostov@e4u.ru



[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: it-stavropol@e4u.ru

ДД ПРОМА-010-ИДМ(Р)-ДД	ДД-4	1	+20/-20	0 – 0,6/1,2	1	газ
		1,6	+20/-20	0 – 0,6/1,2	1	
		2,5	+20/-20	0 – 0,6/1,2	0,5	
		4	+20/-20	0 – 0,6/1,2	0,5	
	ДД-10	2,5	+70/-35	0 – 2,5	1	газ,жидкость
		4	+70/-35	0 – 2,5	1	
		6,3	+70/-35	0 – 2,5	0,5	
		10	+70/-35	0 – 2,5	0,5	
	ДД-40	10	+150/-70	0 – 2,5	1	газ,жидкость
		16	+150/-70	0 – 2,5	1	
		25	+150/-70	0 – 2,5	0,5	
		40	+150/-70	0 – 2,5	0,5	
	ДД-160	40	+400/-200	0 – 2,5	1	газ,жидкость
		63	+400/-200	0 – 2,5	1	
		100	+400/-200	0 – 2,5	0,5	
		160	+400/-200	0 – 2,5	0,5	
	ДД-630	160	+1400/-700	0 – 2,5	1	газ,жидкость
		250	+1400/-700	0 – 2,5	1	
		400	+1400/-700	0 – 2,5	0,5	
		630	+1400/-700	0 – 2,5	0,5	