Сравнение AD80-ESQ230

Подключение и ЭМС

AD80







Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Нет висячих проводов на печатных платах	Провода DC+/DC-/BR и PE пересекают печатную плату
Преимущества и недостатки	Высокое качество электромагнитной совместимости благодаря минимальной токовой петле, повышенная устойчивость к вибрации	Низкое качество электромагнитной совместимости изза неконтролируемых токов может быть причиной помех во внутренних сигнальных цепях, низкая устойчивость к вибрации

Соединение между платой управления и силовой платой

AD80





Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Сигналы коммутации, защит и обратных связей между платой управления и силовой платой проходят через штыревой разъем с небольшим количеством точек подключения и надежной фиксации.	Сигналы коммутации, защит и обратных связей между платой управления и силовой платой подключены относительно длинными проводами с плохой фиксацией и ненадежным соединением.
Преимущества и недостатки	Высокая надежность передачи сигналов	Риск возникновения проблем передачи сигналов

Конденсаторы фильтра ЭМС





Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Конденсаторы X большой ёмкости (1.5 мкФ) между фазами и конденсатор Y (470 нФ), соединяющий среднюю точку с землей.	Только один конденсатор Y в каждой фазе соединен с землей, его емкость ниже 4.7 нФ.
Преимущества и недостатки	Высокий уровень электромагнитной совместимости	Уровень электромагнитной совместимости ниже

Датчик температуры

AD80 ESQ230

Внутри IGBT






Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	А. Данные о температуре для индикации и защиты поступают из модуля IGBT. В. Радиатор подключен к заземлению, а цепь датчика температуры подключена к цепи UDC-, изолированной от цепей PELV.	А. Данные о температуре для индикации и защиты поступают от датчика температуры на радиаторе. В. Радиатор не соединен с заземлением, а подключение датчика приводит к прямому соединению радиатора с платой управления.
Преимущества и недостатки	А. Высокая точность индикации и быстрая реакция защит.В. Обеспечение безопасности даже при взрыве IGBT или наведенном напряжении.	А. Низкая точность индикации и медленная реакция защит;В. Возможны проблемы безопасности при взрыве IGBT или наведенном напряжении.

Измерение тока


AD80



Шунт в цепи постоянного тока




Датчики переменного тока



Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Датчики Холла в двух фазах и шунт в цепи постоянного тока	Шунт + линейная оптопара для изоляции между силовой цепью и процессором; Измерение в двух выходных фазах
Преимущества и недостатки	Надежность измерения; Очень маленький температурный дрейф; Хорошая линейность; Хорошая защита от однофазного и междуфазного короткого замыкания; 100% защита от замыкания на землю; Используется как защита от высокого сопротивления заземления.	Существенный температурный дрейф; Низкая линейность; Защита только от короткого замыкания между фазами; Нет защиты от короткого замыкания на землю и высокого сопротивления цепей заземления.

Расположение силовых клемм






Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Клеммы R S T (подключение сети) и UVW (подключение двигателя) находятся в одном месте.	Клеммы R S T (подключение сети) находятся сверху, U V W (подключение двигателя) — снизу.
Преимущества и недостатки	Хорошая защита от пыли.	Пыль проникает через верхние отверстия.

Потенциометр

AD80






Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Дискретный инкрементальный энкодер	Потенциометр резисторного типа
Преимущества и недостатки	Надежность, стабильность и многофункциональность; Удобство выбора и установки параметров	Ограниченная точность, только для задания, нестабильность

Вентиляционные отверстия

AD80









Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Нет вентиляционных отверстий	Боковые вентиляционные отверстия
Преимущества и недостатки	хорошая зашита от пыли	Пыль легко проникает через вентиляционные отверстия


Защита конденсаторов






Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Высота защитных элементов конденсаторов достаточна, есть уплотнительная прокладка;	Высота защитных элементов конденсаторов мала, уплотнительной прокладки нет;
Преимущества и недостатки	КОНДЕНСАТОРЫ МОГУТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ.	Конденсаторы могут пострадать от вибрации, и пыль проникает на плату через отверстия подключения конденсаторов;

Охлаждение реле, MOS, трансформатора





Модель	AD80	ESQ230
Конструкция		Нет термоинтерфейса и радиатора на МОП- транзисторах и трансформаторе;
Преимущества и недостатки	В дополнение к отведению тепла обеспечивается конвекция; Высокая устойчивость к нагреву, увеличение срока службы компонентов;	Риск тепловых проблем;

Клеммы управления







Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Безвинтовые (пружинные) клеммы;	Винтовые клеммы;
Преимущества и недостатки	Удобнее в монтаже и обслуживании;	Более сложный монтаж и обслуживание

Процессор

AD80








Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Два процессора: один для управления двигателем, второй – для реализации функций конкретного применения (логика работы входов и выходов, индикация, обработка сигналов, внутренние регуляторы и т.п.)	Один процессор для управления двигателем и реализации функций конкретного применения.
Преимущества и недостатки	Προστορ ποράβπρημο φυμνημομάπα βοσμοψηστη σάμρηνη	Для добавления функционала необходимо полностью изменять аппаратную и программную части системы управления с риском потерять стабильность платформы

Силовые клеммы





Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Наличие клемм DC+ и DC-	Отсутствие клемм DC+ и DC-
Преимущества и недостатки	Возможно соединение преобразователей по цепи постоянного тока для использования энергии торможения, а также питание по цепи постоянного тока	Соединение преобразователей и питание по цепи постоянного тока невозможно

Покрытие плат

AD80








Плата управления






Модель	AD80	ESQ230
Конструкция		Процессор и силовые ключи смонтированы на одной плате, сторона с установленными ключами не может быть покрыта компаундом
Преимущества и недостатки	Полное покрытие платы компаундом; Отсутствие необходимости пайки после покрытия обеспечивает качество и чистоту покрытия	Поскольку цепи силовых ключей не могут иметь покрытие, имеется риск отказов в загрязненной среде

Конденсаторы цепи пост. тока






Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Используются 4 конденсатора 1200 мкФ 105oC 2000h	Используются 4 конденсатора 1200 мкФ 85oC 2000h
Преимущества и недостатки	Увеличенная надежность и срок эксплуатации благодаря конденсаторам на 105оС	Надежность ниже из-за конденсаторов на 85оС

Пульт управления

AD80





Модель	AD80	ESQ230
Конструкция	Съёмный пульт управления	Несъёмный пульт управления
	Пульт управления может быть вынесен в удобное место, например, на дверь шкафа	Для удаленного управления необходим дополнительный опциональный пульт управления

Спасибо!