Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18

e-mail: it-rostov@e4u.ru



г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36

e-mail: it-stavropol@e4u.ru

www. itrostov. ru

OMRON

Преобразователи частоты серии L7

Инвертор для управления лифтами.

L7 - совершенный инвертор для систем управления лифтами со скоростью подъема до 3 м/с. Высокий пусковой момент, бесшумная работа, операторский интерфейс, адаптированный к специфике управления лифтами, совместимость с двигателями переменного тока и с двигателями на постоянных магнитах - таковы возможности любой модели инвертора L7.

- Одна и та же модель для управления двигателями переменного тока и двигателями с постоянными магнитами
- Бесшумная работа без снижения тока
- Прекращение работы согласно требованиям 3-й категории безопасности. Обеспечивается соответствие категории 0.
- Питание в аварийном режиме ИБТ или от от аккумуляторных батарей.
- Определение параметров двигателя (автонастройка) с вращением и без вращения
- Соблюдение нормативов EN12015 (гармонические искажения) с использованием дополнительного дросселя переменного тока.
- Программное обеспечение CX-drive для настройки параметров



37 кВт

45 KBT

55 кВт 160 A


183 A

224 A

CIMR-L7Z2037

CIMR-L7Z2045

CIMR-L7Z2055



37 кВт

45 KBT

80 A

96 A

128 A

CIMR-L7Z4037

CIMR-L7Z4045

CIMR-L7Z4055

Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18

e-mail: <u>it-rostov@e4u.ru</u>



г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36

e-mail: it-stavropol@e4u.ru

www. itrostov. ru

Инверторы	Сетевые ф	рильтры		
	Knacc no EN55011	Tox (A)	Bec (Kr)	Код заказа
CMR-L7223P7	B. 25 M	35	1,4	3G3RV-PFI2035-SE
OMR-L7225P5	A 100 M			
CMR-L7Z27P5	8, 25 M	60	3	3G3RV-PFI2060-SE
CIMR-L7Z2011	A 100 M			
CMR-L7Z2015	В, 25 м	100	4,9	3G3RV-PFI2100-SE
CMR-L7Z2018	A 100 M			
CIMR-L722022	A, 100 M	130	4,3	3G3RV-PFI2130-SE
CIMR-L7Z2030				
CIMR-L7Z2037	A, 100 M	160	6,0	3G3RV-PFI2160-SE
CIMR-L7Z2045	А, 100 м	200	11,0	3G3RV-PFI2200-SE
CMR-L7Z2055				

Инверторы	Сетевые ф	рильтры		
	Knacc no EN55011	Tok (A)	Bec (Kr)	Код заказа
CIMR-L7Z44P0 CIMR-L7Z45P5	В, 25 м А 100 м	18	1,3	3G3RV-PFI3018-SE
CIMR-L7Z47P5	B, 25 M A 100 M	21	1,8	3G3RV-PFI3021-SE
CIMR-L7Z4011	В, 25 м А 100 м	35	2,2	3G3RV-PFI3035-SE
CIMR-L7Z4015 CIMR-L7Z4018	B, 25 M A 100 M	60	4,0	3G3RV-PFI3060-SE
CIMR-L7Z4022 CIMR-L7Z4030	А, 100 м	70	3,4	3G3RV-PFI3070-SE
CIMR-L7Z4037 CIMR-L7Z4045	А, 100 м	100	4,5	3G3RV-PFI3100-SE
CIMR-L7Z4055	A, 100 M	130	4.7	3G3RV-PFI3130-SE

1 Сетевые фильтры

Инверторы	Сетевые ф	рильтры		
	Knacc no EN55011	Tok (A)	Bec (Kr)	Код заказа
CIMR-L7Z44P0 CIMR-L7Z45P5	В, 25 м А 100 м	18	1,0	3G3RV-PFI3018B-SE
CMR-L7Z47P5 CMR-L7Z4011	В, 25 м А 100 м	35	1,5	3G3RV-PFI3035B-SE
CIMR-L7Z4015 CIMR-L7Z4018	B, 25 M A 100 M	60	2,2	3G3RV-PFI3060B-SE



② Дополнительные платы контроля

Twn	Описание	Назначение	Код заказа
нительная контроля		Дискретный выход с гальванической развязкой для сигнализации рабочего состояния инвертора (сигнал предупреждения, обнаружение нулевой скорости и т.д.). Выходы: 6 выходов с оптронной развязкой (48 В. до 50 мА) 2 релейных выхода (250 В~/до 1 А; 30 В«/до 1 А)	DO-08
Допол	Плата релейных двухконтактных выходов	Помимо собственных выходных контактов инвертора могут использоваться два многофункциональных выходных контакта (контакты двужконтактного реле).	DO-02C

③ Платы обратной связи для регулирования скорости

m	Описание	Назначение	Код заказа
жорости	Плата для регулирования скорости с использованием импульсного датчика (РС) (Используется для V/I-регулирования с использованием датчика (РС)	Входы для импульсных каналов А (для датчиков с одним импульсным выходом) (входы напряжения для датчиков с комплениентарным выходом, с открытым коллектором) Диапазон частот импульсного датчика (РG): макс. 30 кГц (приблиз.) (Выход питания РG: +12 B, макс. ток 200 мА) Выход контроля импульсов: +12 B, 20 мА	PG-A2
//ирования	или для векторного регулирования магнитного потока)	Входы для импульсных каналов А и В (только для датчиков с комплементарными выходами) Диалазон частот импульсного датчика (РБ): макс. 30 кГ ц (приблиз.) [Выход питания РБ; +12 В, макс. ток 200 мА] Выход контроля импульсов: открытый коллектор, +24 В, макс. ток 30 мА	PG-B2
й связи для рег		Вход для импульсного канала А (для датчиков с дифференциальным выходом) для V/I-регулирования (уровень RS-422) Диалазон частот импульсного датчика (PG): макс. 300 кГц (приблиз.) [Выход литания PG: +5 В или +12 В, макс. ток 200 мА] Выход кентроля импульсов: RS-422	PG-D2
Плата обратной		Входы для импульсных каналов А, В и Z (для датчиков с дифференциальными импульсными выходами) (уровень RS-422) Диагазон частот импульсного датчика (РБ): макс. 300 кГц (приблиз.) (Выход литания РG: +5 В или +12 В, макс. ток 200 мА) Выход контроля импульсов: RS-422	PG-X2
		Энкодеры с интерфейсами Hiperface и EnDat.	PG-F2

Дополнительные платы связи

Tun	Описание	Назначение	Код заказа
180	Дополнительная плата интерфейса DeviceNet	Служит для запуска или остановки инвертора, для настройки параметров и ввода заданий, а также для контроля выходной частоты, выходного тока и тому подобных параметров на стороне центрального контроляера по сети DeviceNet.	SI-N1
та связи	Дополнительная плата интерфейса PROFIBUS-DP	Служит для запуска или остановки инвертора, для настройки параметров и ввода заданий, а также для контроля выходной частоты, выходного тока и тому подобных параметров на стороне центрального контроллера по сети PROFIBUS-DP.	SI-P1
пентельная ппа	Дополнительная плата интерфейса CANopen	Служит для запуска или остановки инвертора, для настройки параметров и ввода заданий, а также для контроля выходной частоты, выходного тока и тому подобных параметров на стороне центрального контроллера по сети CANopen. Она поддерживает стандартный протокол DSP402 CANOpen для управления приводами при регулировании скорости.	SI-S1
Apmo	Дополнительная плата интерфейса LONWORKS	Служит для HVAC-регулирования (HVAC = Система отопления, вентиляции и жондиционирования воздуха), для запуска или остановки инвертора, для настройки параметров и ввода заданий, а также для контроля выходного тока, киловатт-часов и тому подобных параметров на стороне периферийного оборудования по сети LONWORKS.	SI-J

Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18

e-mail: it-rostov@e4u.ru



г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36

e-mail: it-stavropol@e4u.ru

www. itrostov. ru

Описание		Назначение		Код заказа
Плата аналоговых	входов	Плата с двумя аналоговыми входами высокого разрешения Канал 1: 0 10 В (20 кОм) Канал 2: 4 20 мА (250 Ом) Разрешение 14 бит		Al-14U
		Плата с тремя аналоговыми входами с высоким разрешением Уровень сигнала: —10 +10 В (20 кОм) 4 20 мА (250 Ом) Разрешение: 13 бит + знак		Al-14B
Плата цифрового з	задания скорости	Плата для цифрового ввода задания скорости (8-разрядов)		DI-08
		Плата для цифрового ввода задания скорости (16-разрядов)		DI-16H2
6) Дополните	льные платы с функциям	и ПЛК		
Описание		Назначение		Код заказа
плк		Выполнение всех функций ПЛК, беспроводный монтаж, непоср доступ к параметрам инвертора и аналоговым/дискретным вх Встроенная шина CompuBus/S Для программирования можно использовать стандартные сре,	одам/выходам.	3G3RV-P10ST8-E
ПЛК с поддержкой	DeviceNet	Все возможности стандартной модели (см. выше) + поддержк		3G3RV-P10ST8-DRT-E
		Particular de la company de la		
7) Дополните	льные принадлежности			Water
Тип	Описание	Назначение		Код заказа
Цифровая панель управления	Цифровая панель управления с 5-строчным ЖК-дисплеем Поддержка 7 языков Цифровая панель с 7-сегментным	Устройство для конфигурирования и контроля.		JV0P-160-0Y JV0P-161-0Y
	светодиодным дисплеем			
Дополнительные	Удлинительный кабель для	Соединительный кабель для удаленного подключения цифров	ой панели к инвертору.	
принадлежности	цифровой панели управления 1 метр			3G3IV-PCN126
	3 метра			3G3IV-PCN326
	Кабель для подключения к ПК	Кабель для подключения инвертора к ПК.		3G3IV-PCN329-E
Э Программ	ное обеспечение			
() TIPUT PAMMI	DUNDPORTICACING			
Описания		Назначение		Код заказа
		Назначение Поограмма для конфигурирования и контроля приводов		Код заказа CX-DRIVE
Программное обес	спечение для ПК	Программа для конфигурирования и контроля приводов	2 W D	CX-DRIVE
Программное обес Программное обес Э Полное техниче	спечение для ПК спечение для ПК	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отп ограммное обеспечение» на стр. 476.	on, включающий CX-Drive	
Программное обес Программное обес Программное техниче Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер	спечение для ПК спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отп ограммное обеспечение» на стр. 476.		CX-DRIVE
Программное обес Программное обес Программное обес Тормозной Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер	спечение для ПК спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опог кограммное обеспечение» на стр. 476. В зистора и дроссели в тормозных блоков смотрите в техническом описании L7 (Ката	unor № 122E-EN-02).	CX-DRIVE CX-ONE
Программное обес Ополное техничее В Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор	спечение для ПК спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опогороммное обеспечение» на стр. 476. В заистора и дроссели в тормозных блоков смотрите в техническом описании L7 (Ката Описание	υτοτ № 122E-EN-02). Bec (κ r)	CX-DRIVE CX-ONE Kog заказа
Программное обес Программное обес Программное обес Тормозной Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СЗМЯ-L7Z23P7	спечение для ПК спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опогороммное обеспечение» на стр. 476. В зистора и дроссели в тормозных блоков смотрите в техническом описании L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 А)	υτον № 122E-EN-02). Bec (κν)	CX-DRIVE CX-ONE Kog заказа L7Z-PUZ23P7-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СМЯ-L7Z23P7 СМЯ-L7Z25P5	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опогороммное обеспечение» на стр. 476. В зистора и дроссели в тормозных блоков смотрите в техническом описании L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 A) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A)	DIOF № 122E-EN-02). Bec (κr) 4,8 6,2	CX-DRIVE CX-ONE Kog заказа L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z27P5	спечение для ПК спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опогороммное обеспечение» на стр. 476. В зистора и дроссели в тормозных блоков смотрите в техническом описании L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 A) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A)	JOOF № 122E-EN-02). Bec (Kr)	CX-DRIVE CX-ONE Kod заказа L72-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Тормозной Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2011	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опогороммное обеспечение» на стр. 476. В ЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 А) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 А) Дроссель, 3-фазный, 7,1 кВт (0,92 мГн, 52 А)	Bec (kr) 4,8 6,2 9 14,5	CX-DRIVE CX-ONE Kog заказа L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE
Программное обес Программное обес Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2011 СІМЯ-L7Z2015	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опогороммное обеспечение» на стр. 476. В ЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 A) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (0,92 мГн, 52 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 68 A)	Bec (kr) 4,8 6,2 9 14,5 17	CX-DRIVE CX-ONE Kod заказа L72-PUZ23P7-CE L72-PUZ25P5-CE L72-PUZ27P5-CE L72-PUZ2011-CE
Программное обес Программное обес Тормозной Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2011 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2018	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опто кограммное обеспечение» на стр. 476. В ЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 A) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (0,92 мГн, 52 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 68 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,50 мГн, 96 A)	Bec (kr) 4,8 6,2 9 14,5 17 22	CX-DRIVE CX-ONE Kod заказа L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE
Программное обес Программное обес Тормозной Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2011 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2018 СІМЯ-L7Z2022	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опто кограммное обеспечение» на стр. 476. В ЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 A) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (0,92 мГн, 52 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 68 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 96 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 96 A) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 156 A)	Bec (kr) 4,8 6,2 9 14,5 17	CX-DRIVE CX-ONE Kod заказа L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE L7Z-PUZ2018-CE
Программное обес ↑ Полное техничее ↑ Тормозной ↑ Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2011 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2018 СІМЯ-L7Z2022 СІМЯ-L7Z2030	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опогораммное обеспечение» на стр. 476. В В ЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката ДРОССЕЛЬ, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 21 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (0,92 мГн, 52 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 68 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 96 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,31 мГн, 156 A) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 156 A) Дроссель, 3-фазный, 30 кВт (1,23 мГн, 78 A)	Bec (кr) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28	CX-DRIVE CX-ONE Kod заказа L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ202-CE
Программное обес ↑ Полное техничее ↑ Тормозной ↑ Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2011 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2018 СІМЯ-L7Z2022	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опто кограммное обеспечение» на стр. 476. В ЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 A) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (0,92 мГн, 52 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 68 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 96 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 96 A) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 156 A)	Bec (кr) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38	CX-DRIVE CX-ONE KOA 38K838 L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ202-CE L7Z-PUZ2030-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2011 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2022 СІМЯ-L7Z2030 СІМЯ-L7Z2037	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опто кограммное обеспечение∘ на стр. 476. В ЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 5,7 кВт (2,28 мГн, 21 A) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (0,92 мГн, 52 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 68 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 96 A) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 156 A) Дроссель, 3-фазный, 30 кВт (1,23 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 30 кВт (1,23 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 A)	Bec (кr) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47	CX-DRIVE CX-ONE KOA 38K838 L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ202-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2030-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z2011 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2022 СІМЯ-L7Z2030 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2055	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опто кограммное обеспечение» на стр. 476. Везистора и дроссели вх тормозных блоков смотрите в техническом описании L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 21 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (0,92 мГн, 52 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 68 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 96 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 156 A) Дроссель, 3-фазный, 30 кВт (1,23 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 A)	Bec (кr) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58	CX-DRIVE CX-ONE KOA 38K838 L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ202-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2045-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z2011 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2022 СІМЯ-L7Z2030 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2055	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Опто кограммное обеспечение» на стр. 476. Везистора и дроссели вх тормозных блоков смотрите в техническом описании L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 21 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (0,92 мГн, 52 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 68 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 96 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 156 A) Дроссель, 3-фазный, 30 кВт (1,23 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 A)	Bec (кr) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58	CX-DRIVE CX-ONE KOA 38K838 L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ202-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2045-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2011 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2012 СІМЯ-L7Z2030 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2055 400 В	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения (гармонические искажения) Назначение Дроссель переменного тока	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отого ограммное обеспечение» на стр. 476. ВЕЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката ОПИСАНИЕ) ДРОССЕЛЬ, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 А) Дроссель, 3-фазный, 7,1 кВт (1,20 мГн, 40 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 68 А) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,70 мГн, 96 А) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (1,23 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,22 мГн, 220 А) Дроссель, 3-фазный, 45 кВт (0,22 мГн, 220 А) Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 А)	Bec (кг) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58	CX-DRIVE CX-ONE Kod Jakaja L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2055-CE Kod Jakaja L7Z-PUZ44P0-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Тормозной Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z2P5 СІМЯ-L7Z2P5 СІМЯ-L7Z2P5 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2018 СІМЯ-L7Z2030 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2055 400 В Инвертор	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения (гармонические искажения) Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения правитивов смотременного тока требуется для соблюдения	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отого ограммное обеспечение» на стр. 476. ВЕЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ ИХ ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 А) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 6В А) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,70 мГн, 96 А) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 156 А) Дроссель, 3-фазный, 30 кВт (1,23 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,22 мГн, 220 А) Дроссель, 3-фазный, 45 кВт (0,22 мГн, 269 А) Описание	Bec (кг) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58 72 Bec (кг)	CX-DRIVE CX-ONE Kod Jakaja L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2045-CE L7Z-PUZ2055-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор Сімп-1.72297 Сімп-1.72297 Сімп-1.72295 Сімп-1.722015 Сімп-1.722012 Сімп-1.722037 Сімп-1.722045 Сімп-1.722055 400 В Инвертор Сімп-1.7244РО Сімп-1.7244РО	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя неменного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения (гармонические искажения) Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015 (гармонические искажения)	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отого пограммное обеспечение» на стр. 476. ВЕЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Проссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 7,1 кВт (0,92 мГн, 52 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 6В A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,30 мГн, 156 A) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,22 мГн, 220 A) Дроссель, 3-фазный, 45 кВт (0,22 мГн, 220 A) Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 A) Описание Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 A)	Bec (кг) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58 72 Bec (кг) 5	CX-DRIVE CX-ONE Kod Sakasa L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2055-CE Kod Sakasa L7Z-PUZ44P0-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ47P5-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2012 СІМЯ-L7Z2030 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2055 400 В Инвертор СІМЯ-L7Z44P0 СІМЯ-L7Z45P5	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя ременного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения (гармонические искажения) Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения правитивов смотременного тока требуется для соблюдения	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отого пограммное обеспечение» на стр. 476. ВЕЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Проссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 7,1 кВт (0,92 мГн, 52 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 6В A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,31 мГн, 16A) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 30 кВт (1,23 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 A) Дроссель, 3-фазный, 45 кВт (0,22 мГн, 220 A) Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 A) Описание Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 A) Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (7 мГн, 13 A) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A)	Bec (кг) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58 72 Bec (кг) 5 6,4	CX-DRIVE CX-ONE Kod Jakaja L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2045-CE L7Z-PUZ2055-CE Kod Jakaja L7Z-PUZ44P0-CE L7Z-PUZ45P5-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор Сімп-1.7223Р7 Сімп-1.7225Р5 Сімп-1.7227Р5 Сімп-1.722015 Сімп-1.722015 Сімп-1.722016 Сімп-1.722017 Сімп-1.722018 Сімп-1.722018 Сімп-1.722018 Сімп-1.722018 Сімп-1.722019 Сімп-1.722015 Сімп-1.7220	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя неменного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения (гармонические искажения) Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015 (гармонические искажения)	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отого пограммное обеспечение» на стр. 476. ВЕЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Проссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 21 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (1,20 мГн, 40 А) Дроссель, 3-фазный, 7,1 кВт (0,20 мГн, 52 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 6В А) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,31 мГн, 156 А) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 30 кВт (1,23 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 А) Дроссель, 3-фазный, 45 кВт (0,22 мГн, 220 А) Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 А) Описание Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 А) Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (7 мГн, 13 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (6,10 мГн, 17 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (6,10 мГн, 17 А)	Bec (кг) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58 72 Bec (кг) 5 6,4 9,5	CX-DRIVE CX-ONE Kod Sakasa L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ2011-CE L7Z-PUZ2015-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2055-CE Kod Sakasa L7Z-PUZ44P0-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ47P5-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор Сімп-L72297 Сімп-L72297 Сімп-L72295 Сімп-L722015 Сімп-L722015 Сімп-L722030 Сімп-L722037 Сімп-L722037 Сімп-L722037 Сімп-L722037 Сімп-L722037 Сімп-L722045 Сімп-L7244РО Сімп-L7244РО Сімп-L7244РО Сімп-L7247Р5 Сімп-L7247Р5 Сімп-L724011	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя неменного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения (гармонические искажения) Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015 (гармонические искажения)	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отого пограммное обеспечение» на стр. 476. ВЕЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Проссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 21 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (1,20 мГн, 40 А) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (0,20 мГн, 52 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 6В А) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,50 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,22 мГн, 220 А) Дроссель, 3-фазный, 45 кВт (0,22 мГн, 220 А) Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 А) Описание Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (7, мГн, 13 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (7, мГн, 13 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (7, мГн, 13 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (4,35 мГн, 22 А) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (7, мГн, 13 А) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (7, мГн, 13 А)	Bec (кг) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58 72 Bec (кг) 5 6,4 9,5 15	CX-DRIVE CX-ONE Kod 3aka3a L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2055-CE Kod 3aka3a L7Z-PUZ44P0-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ411-CE L7Z-PUZ4015-CE L7Z-PUZ4018-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2055 400 В Инвертор СІМЯ-L7Z44P0 СІМЯ-L7Z47P5 СІМЯ-L7Z47P5 СІМЯ-L7Z4011 СІМЯ-L7Z4015	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя неменного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения (гармонические искажения) Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015 (гармонические искажения)	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отого ограммное обеспечение на стр. 476. ВЕЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В тормозных блоков смотрите в техническом описании L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 А) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 6В А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 6В А) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 156 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 А) Дроссель, 3-фазный, 45 кВт (0,22 мГн, 220 А) Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 А) Описание Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 А) Описание Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (7, мГн, 13 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (4,35 мГн, 22 А) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (3 мГн, 32 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (2,34 мГн, 41 А)	Bec (кг) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58 72 Bec (кг) 5 6,4 9,5 15 17,5	CX-DRIVE CX-ONE Kod 3aka3a L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2045-CE L7Z-PUZ2055-CE Kod 3aka3a L7Z-PUZ44P0-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ411-CE L7Z-PUZ4015-CE L7Z-PUZ4018-CE L7Z-PUZ4018-CE L7Z-PUZ4018-CE L7Z-PUZ4018-CE L7Z-PUZ4018-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2030 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2055 400 В Инвертор СІМЯ-L7Z44P0 СІМЯ-L7Z47P5 СІМЯ-L7Z4011 СІМЯ-L7Z4015 СІМЯ-L7Z4015 СІМЯ-L7Z4015 СІМЯ-L7Z4016	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя неменного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения (гармонические искажения) Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015 (гармонические искажения)	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отого пограммное обеспечение» на стр. 476. ВЕЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Проссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 21 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (1,20 мГн, 40 А) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (0,70 мГн, 6В А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 6В А) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,31 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 78 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,22 мГн, 220 А) Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 А) Описание Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 А) Описание Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (4,35 мГн, 22 А) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (3 мГн, 13 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (2,24 мГн, 41 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (2,34 мГн, 41 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (2,34 мГн, 41 А)	Bec (кг) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58 72 Bec (кг) 5 6,4 9,5 15 17,5 22,5	CX-DRIVE CX-ONE Kod 3aka3a L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ27P5-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2055-CE Kod 3aka3a L7Z-PUZ44P0-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ411-CE L7Z-PUZ4015-CE L7Z-PUZ4018-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2055 400 В Инвертор СІМЯ-L7Z44P0 СІМЯ-L7Z44P0 СІМЯ-L7Z47P5 СІМЯ-L7Z4011 СІМЯ-L7Z4015 СІМЯ-L7Z4018 СІМЯ-L7Z4018 СІМЯ-L7Z4022	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя неменного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения (гармонические искажения) Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015 (гармонические искажения)	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отого ограммное обеспечение на стр. 476. ВЕЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ ВХ ТОРМОЗНЫХ БЛОКОВ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ L7 (Ката Описание Дроссель, 3-фазный, 3,7 кВт (2,28 мГн, 21 А) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 А) Дроссель, 3-фазный, 7,1 кВт (1,20 мГн, 40 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 68 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 76 А) Дроссель, 3-фазный, 22 кВт (0,31 мГн, 76 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 А) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 А) Дроссель, 3-фазный, 45 кВт (0,22 мГн, 220 А) Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 А) Описание Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 А) Описание Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (7, мГн, 13 А) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (3 мГн, 22 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (2,24 мГн, 41 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (2,34 мГн, 41 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (1,95 мГн, 49 А) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (1,95 мГн, 49 А) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (1,95 мГн, 49 А)	Bec (кг) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58 72 Bec (кг) 5 6,4 9,5 15 17,5 22,5 28	CX-DRIVE CX-ONE Kod 3aka3a L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2055-CE Kod 3aka3a L7Z-PUZ44P0-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ411-CE L7Z-PUZ4015-CE L7Z-PUZ4018-CE L7Z-PUZ4030-CE L7Z-PUZ4030-CE L7Z-PUZ4030-CE L7Z-PUZ4030-CE L7Z-PUZ4037-CE
Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Программное обес Примечание: Ха Дроссели пер 200 В Инвертор СІМЯ-L7Z23P7 СІМЯ-L7Z25P5 СІМЯ-L7Z27P5 СІМЯ-L7Z2011 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2015 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2037 СІМЯ-L7Z2045 СІМЯ-L7Z2055 400 В Инвертор СІМЯ-L7Z44P0 СІМЯ-L7Z44P0 СІМЯ-L7Z4015 СІМЯ-L7Z4011 СІМЯ-L7Z4015 СІМЯ-L7Z4015 СІМЯ-L7Z4018 СІМЯ-L7Z4018 СІМЯ-L7Z4030	спечение для ПК ское описание смотрите в главе «Пр й блок, блок тормозного р рактеристики и сведения о моделя неменного тока Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения (гармонические искажения) Назначение Дроссель переменного тока требуется для соблюдения нормативов EN12015 (гармонические искажения)	Программа для конфигурирования и контроля приводов Полный пакет программ для автоматизации от компании Отого пограммное обеспечение» на стр. 476. ВЕЗИСТОРА И ДРОССЕЛИ В тормозных блоков смотрите в техническом описании L7 (Ката Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (5,10 мГн, 17 A) Дроссель, 3-фазный, 7,5 кВт (1,20 мГн, 40 A) Дроссель, 3-фазный, 1,15 кВт (0,70 мГн, 6В A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (0,70 мГн, 6В A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (0,31 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 78 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,27 мГн, 176 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,22 мГн, 220 A) Дроссель, 3-фазный, 37 кВт (0,22 мГн, 220 A) Дроссель, 3-фазный, 55 кВт (0,18 мГн, 269 A) Описание Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (6,10 мГн, 17 A) Дроссель, 3-фазный, 5,5 кВт (7,95 мГн, 44 A) Дроссель, 3-фазный, 11 кВт (3 мГн, 22 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (2,34 мГн, 41 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (1,95 мГн, 49 A) Дроссель, 3-фазный, 15 кВт (1,95 мГн, 49 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (1,95 мГн, 49 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (1,95 мГн, 58 A) Дроссель, 3-фазный, 18,5 кВт (1,95 мГн, 58 A)	Bec (кг) 4,8 6,2 9 14,5 17 22 28 38 47 58 72 Bec (кг) 5 6,4 9,5 15 17,5 22,5 28 38	CX-DRIVE CX-ONE Kod 3aka3a L7Z-PUZ23P7-CE L7Z-PUZ25P5-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2018-CE L7Z-PUZ2030-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2037-CE L7Z-PUZ2055-CE Kod 3aka3a L7Z-PUZ2055-CE Kod 1aka3a L7Z-PUZ44P0-CE L7Z-PUZ45P5-CE L7Z-PUZ411-CE L7Z-PUZ411-CE L7Z-PUZ4015-CE L7Z-PUZ4018-CE L7Z-PUZ4030-CE L7Z-PUZ4030-CE

Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18

e-mail: it-rostov@e4u.ru



г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36

e-mail: it-stavropol@e4u.ru

www. itrostov. ru

Номинальные параметры и технические характеристики:

(nn sa	каза CIMR-L7ZZ			23P7	25P5	27P5	2011	2015	2018	2022	2030	2037	2045	2055
-		ость двигателя" к		3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55
5	Мощность инвер		ВА	7	10	14	20	27	33	40	54	67	76	93
HENE	Номинальный то	к А		17,5	25	33	49	64	80	96	130	160	183	224
м жтер	Максимальное н	апряжение		3-фазно	e; 200, 208,	220, 230, ил	и 240 В~ (пр	опорциональ	но входному	напряженик	0)			
way a	Максимальная в	ыходная частота		Програми	мируемая, д	о 120 Гц.								
	Номинальное вхо напряжение и ча	7.5		3 фазное	e; 200/208/2	20/230/240 E	3~, 50/60 Гц							
PHINA	Номинальный вх	одной ток, А		21	25	40	52	68	96	115	156	176	220	269
Исто- пита	Допустимое откл	онение напряжени	RN	+10 %, -15 %										
	Допустимое откл	понение частоты		±5%										
Подави	пение гармоник	Дроссель постоянного ток	a	Дополнительно Встроенный										
		12-пульсное выпрямление		Невозмо	жно					Возмож	но			

Максимальная допустимая выходная мощность двигателя приведена для стандартного 4-полюсного двигателя Yaskawa. На практике при выборе двигателя и инвертора необходимо следить, чтобы номинальный ток двигателя соответствовал номинальному току инвертора.
Примечание: В случае выпрямления по 12-пульсной схеме в цепь питания должен быть включен трансформатор с двойной вторичной обмоткой, имеющей конфигурацию «звезда-треугольник».

Класс 400 В

Von an	каза CIMR-L7ZZ			44P0	45P5	47P5	4011	4015	4018	4022	4030	4037	4045	4055
	опустимая мощн	ость двигателя*1	кВт	4.0	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55
5	Мощность инвер		ква	9	12	15	22	28	34	40	54	67	80	106
HENE	Номинальный то	N. T	A	11	14	18	27	34	41	48	65	80	96	128
ыходив истерис	Максимальное н	апряжение		3-фазно	a; 380, 400,	415, 440, 460	0 или 480 В-	- (пропорцио	нально входи	ному напряж	ению)			
харан	Максимальная в	ыходная частота	3	Макс. 12	ОГЦ									
	Номинальное вх напряжение и ча			3-фазно	е напряжень	ne 380, 400, 4	415, 440, 46	0 или 480 В-	, 50/60 Гц					
Источник питания	Номинальный вх	одной ток, А		13,2	17	22	32	41	49	58	78	96	115	154
Исто- пита	Допустимое отко	онение напряже	виня	+10 %, -	-15 %									
	Допустимое отк	понение частоты		±5%										
Подави	пение гармоник	Дроссель постоянного т	ока	Дополнительно Встроенный		ный								
		12-пульсное выпрямление		Невозмо	жно					Возмож	НО			

Максимальная допустимая выходная мощность двигателя приведена для стандартного 4-полюсного двигателя Yaskawa. На практике при выборе двигателя и инвертора необходимо следить, чтобы номинальный ток двигателя соответствовал номинальному току инвертора.
Примечание: В случае выпрямления по 12-пульсной схеме в цель питания должен быть включен трансформатор с двойной вторичной обмоткой, имеющей конфигурацию «звезда-треугольник».

Размеры

Номинал		Модель привода	В	Ш	r
3-фазный, 200 В~	3,7 кВт	CIMR-L7Z23P77	280	140	177
	5,5 kBt	CIMR-L7Z25P57			
	7,5 кВт	CIMR-L7Z27P57	300	200	197
	11 кВт	CIMR-L7Z20117	310		
	15 кВт	CIMR-L7Z20157	350	240	207
	18,5 KBT	CIMR-L7Z20187	380		
	22 кВт	CIMR-L7Z20227	464	254	258
	30 кВт	CIMR-L7Z20300	450	275	258
	37 кВт	CIMR-L7Z20370	600	375	298
	45 кВт	CIMR-L7Z20450			328
	55 KBT	CIMR-L7Z20550	725	450	348
3-фазный, 400 В~	4,0 KBT	CIMR-L7Z44P77	280	140	177
	5,5 kBt	CIMR-L7Z45P57			
	7,5 kBt	CIMR-L7Z47P57	300	200	197
	11 кВт	CIMR-L7Z40117			
	15 кВт	CIMR-L7Z40157	350	240	207
	18,5 кВт	CIMR-L7Z40187			
	22 кВт	CIMR-L7Z40227	535	275	258
	30 кВт	CIMR-L7Z40307			
	37 кВт	CIMR-L7Z40377	715	325	283
	45 кВт	CIMR-L7Z40457			
	55 KBT	CIMR-L7Z40557			